

エーデルリッド HMSブレットプルーフトリプルFGをご購入頂いたユーザー様へ 重要なお知らせ

弊社が日本総代理店として販売しております エーデルリッド ”HMSブレットプルーフトリプルFG” に於きまして、エーデルリッド社より製品検査の案内が発表されました。これは、ゲート部のリベットが正しくリベット処理されているかの検査となります。正しくリベット処理されていないカラビナはご使用中にゲートが脱落する可能性がございます。

この検査はご購入頂いたユーザー様ご自身での確認をお願いするもので、製品使用中の安全の為に製品検査をお願い申し上げます。

検査手順と内容に関しては後述の検査手順チャートをご参照下さい。

検査の結果が「RETURN」だった場合は、直ちにご使用を止めて頂き、大変ご迷惑をおかけ致しますが弊社へご連絡頂きますようお願い申し上げます。

<日本での検査対象製品>

ER73728
HMSブレットプルーフトリプルFG




なお、弊社の検査対象品在庫を確認しました結果、問題品は発見されませんでした。


しかしながら、本件発表前にわずかな数量を2018年5月より販売しております。

検査対象製品をご購入頂いたユーザー様は念の為ご自身にて製品検査を行ってください。

検査手順1：製造コードの確認
製品の側面に印字されています




CHECK



OK

検査手順2：リベットの形状確認
製品の表裏両面をご確認下さい



RETURN



OK

検査結果：「RETURN」だった場合のみ、大変ご迷惑をおかけ致しますが弊社にご連絡下さい。